

# **OMAHA**

**HIGH PERFORMANCE TOOLS**

## **MULTICORTADORA OSCILANTE MC-350**

### **MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA**



*Antes de operar este artefacto por favor lea estas instrucciones cuidadosamente*



# **CONTENIDOS**

**I. INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD**

**II. ESPECIFICACIONES**

**III. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA**

**IV. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

**V. MANTENIMIENTO**

**VI. GARANTÍA**

Gracias por la compra de su cepilladora eléctrica. Antes de empezar a utilizarla, le rogamos leer atentamente a fondo las instrucciones de uso, así como todas las indicaciones de seguridad. Guarde el manual en un lugar accesible para su uso futuro.

## **I. INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD**

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. Si no sigue todas las advertencias e instrucciones podrá ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.

### **SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO**

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas de trabajo atestadas y oscuras son una invitación a accidentes.
- No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tal como en la presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden prender fuego al polvo o los humos.
- Mantenga a los niños y visitantes alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones le pueden hacer perder el control.

### **SEGURIDAD ELÉCTRICA**

- Las clavijas de las herramientas eléctricas deberán ser apropiadas para la toma de corriente. No modifique nunca la clavija de ninguna forma. No utilice ninguna clavija adaptadora con herramientas eléctricas que tengan conexión a tierra (puesta a tierra). La utilización de clavijas no modificadas y tomas de corriente apropiadas para las clavijas reducirá el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- Evite tocar con el cuerpo superficies conectadas a tierra o puestas a tierra tales como tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores. Si su cuerpo es puesto a tierra o conectado a tierra existirá un mayor riesgo de que sufra una descarga eléctrica.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- No maltrate el cable. No utilice nunca el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes cortantes o partes en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentarán el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- Cuando utilice una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable de extensión apropiado para uso en exteriores. La utilización de un cable apropiado para uso en exteriores reducirá el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

## SEGURIDAD PERSONAL

Utilice equipo de protección personal. Póngase siempre protección para los ojos. El equipo de protección tal como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco rígido y protección para oídos utilizado en las condiciones apropiadas reducirá el riesgo de sufrir heridas personales.

- Evite los arranques indeseados. Asegúrese de que el interruptor está en la posición desactivada antes de conectar a la toma de corriente y/o la batería, coger o transportar la herramienta. El transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o el conectar la alimentación a herramientas eléctricas que tienen el interruptor activado invita a accidentes.

- Retire cualquier llave de ajuste o llave de apriete antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave de ajuste o llave de apriete que haya sido dejada puesta en una parte giratoria de la herramienta eléctrica podrá resultar en heridas personales.

- No utilice la herramienta eléctrica donde no alcance. Mantenga los pies sobre suelo firme y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

- Vístase apropiadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Mantenga su pelo, ropa y guantes alejados de las partes en movimiento. La ropa holgada, las joyas y el pelo largo pueden engancharse en las partes en movimiento.

- Si dispone de dispositivos para la conexión de equipos de extracción y recogida de polvo, asegúrese de conectarlos y utilizarlos debidamente.

La utilización de estos dispositivos reduce los riesgos relacionados con el polvo.

## II. ESPECIFICACIONES

**VOLTAJE:** 230 V

**FRECUENCIA:** 50 Hz

**AISLACIÓN** Clase II

**POTENCIA:** 350W

**VELOCIDAD:** 11000-21000 rpm

**ÁNGULO DE OSCILACIÓN:** 3°

**INCLUYE:** Multicortadora | Llave | Hoja de corte  
| Rascador | Base de lijado | Lijas (2)

### III. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA



- 1 - ENCENDIDO/APAGADO
- 2 - CONTROL DE VELOCIDAD
- 3 - HOJA DE SIERRA
- 4 - RASPADOR
- 5 - LIJA
- 6 - BASE DE LIJA
- 7 - LLAVE ALLEN

### IV. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

#### ANTES DE USAR



Antes de realizar el montaje, cambio y ajuste de cualquier accesorio, desconecte la herramienta de la red para evitar cualquier arranque involuntario. ¡Compruebe siempre el voltaje de la red antes de su uso! Debe corresponder con la etiqueta de clasificación del aparato. Retire cualquier material de embalaje y piezas sueltas de la unidad. Compruebe los accesorios antes de su uso. Debe encajar con la máquina y su propósito.

#### ACCESORIOS DE MONTAJE

Para los accesorios adjuntos (hoja de sierra, raspador y almohadilla de lijado), utilice el tornillo de sujeción junto con el anillo de retención.



- Retire el tornillo de apriete con una llave Allen.
- Reemplace la herramienta y apriétela con el tornillo de apriete. Compruebe que la herramienta esté segura en el portabrocas y que la máquina esté correctamente asegurada y apoyada.

#### TUBO DE RECOGIDA DE POLVO

El tubo colector de polvo facilita la limpieza del lugar de trabajo.

El tubo recolector de polvo debe conectarse a una aspiradora, que sea resistente al polvo generado durante el procesamiento.

▪ Las partes del tubo de recolección de polvo se muestran a continuación:



▪ Presione el tubo de recolección de polvo para que los ganchos se puedan sujetar en las guías:



## COLOCACIÓN / SUSTITUCIÓN DE PAPEL DE LIJA

Utilizando sistema de cierre de abrojo.

- Coloque el papel de lija en el medio del disco de lijar y presione firmemente con la mano.
- Si el papel de lija está gastado en un lugar en particular, puede quitarlo, girarlo 120 ° y volver a colocarlo o reemplazarlo.



*¡Advertencia! Encienda la máquina y desenchufe la máquina antes de montar los accesorios.*

## OPERACIÓN

- Sujete la pieza de trabajo. Utilice un dispositivo de sujeción para piezas de trabajo pequeñas.
- Dibujar una línea para definir la dirección en la que guiar el accesorio.
- Sujete firmemente la máquina por la empuñadura



- Configuración de la velocidad:

La velocidad se puede variar (de 1 a 6) utilizando la rueda de ajuste de velocidad. No se ajustará la velocidad cuando la máquina esté en funcionamiento.

- Encienda la máquina, empuje el interruptor hacia adelante a la posición de encendido:



- . Espere hasta que la máquina haya alcanzado la velocidad máxima.
- . Presiones el accesorio en la pieza de trabajo.
- . Mueva lentamente la máquina a lo largo de la línea dibujada previamente, presionando firmemente el accesorio contra la pieza de trabajo.
- . No aplique demasiada presión sobre la máquina. Deje que la máquina haga el trabajo.
- . Aplique menos presión cuando la máquina comience a vibrar fuertemente. Apague la máquina y espere a que se detenga por completo antes de volver a encenderla.

## V. MANTENIMIENTO

### LIMPIEZA

Mantenga las ranuras de ventilación de la máquina limpias para evitar el sobrecalentamiento del motor. Regularmente limpie la carcasa de la máquina con un paño suave, preferentemente después de cada uso. Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. Si la suciedad no sale utilice un paño suave humedecido con agua jabonosa. Nunca utilice disolventes como gasolina, alcohol, agua amoniacal, etc. Estos disolventes pueden dañar las piezas de plástico.

### LUBRICACIÓN

La máquina no requiere lubricación adicional.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de producirse un fallo, por ejemplo, después del uso de una parte, por favor, póngase en contacto con la dirección del servicio en la tarjeta de garantía.

A continuación ofrecemos una lista de algunas de las causas y las posibles soluciones a las que se puede hacer referencia si la máquina no funciona correctamente:

<b>FALLA</b>	<b>SOLUCIÓN</b>
1. La máquina no funciona	Electricidad apagada.
2. Máquina sobrecalienta	Los orificios de ventilación están bloqueados. Limpiarlos con un paño seco. La máquina está sobrecargada. Utilizar la máquina para los fines para los cuales se ha fabricado.
3. Chispas excesivas o el motor corre de manera irregular.	Hay suciedad en el interior del motor o los cepillos están desgastados.  Cambie las escobillas de carbón, o lleve la máquina a un centro de reparación.

# **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Horacio y Guillermo Scopazzo SRL en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de compra de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

- 1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
- 2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Servicio Técnico Oficial contra la presentación de la factura de compra.
- 3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Servicio Oficial, donde serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de flete y seguro por parte del importador cuando correspondiere garantía, caso contrario se cobrará el importe correspondiente.
- 4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cuál el cliente puede efectuar el reclamo.
- 5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia

## **NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA**

### ***Los defectos originados en:***

- 1 - Uso inadecuado de la máquina
- 2 -Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos
- 3 -Uso o proporción de combustibles y/o lubricantes inadecuados en motores endotérmicos
- 4 -Roturas por transporte
- 5 -Mantenimiento inadecuado del equipo.
- 6 -Sobrecarga de trabajo
- 7 -Desgaste natural de las piezas (ej: filtro, cadenas, bujías, correas, cuchillas, etc)
- 8 -Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

**ATENCIÓN:** esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

### ***SERVICES OFICIAL***

Para información de nuestros services oficiales ingresar en:  
[www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos](http://www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos)







**HECHO EN CHINA**

**IMPORTA Y DISTRIBUYE:** Horacio y Guillermo Scopazzo S.R.L  
**DIRECCIÓN:** Av. Santa Fe 4481 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires